

EKT 175 KİT ASI SAKLAMA DOLABI

- 1-Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemedен yapılmıştır.
- 2-dolap 195-230V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. İç haznesi brüt en az 220 litre olmalıdır.
- 3-Dolap kapısı çift kat ısı camlı ,kilitlenebilir ve manyetik contalı olmalıdır. Bu sayede stok tabii kine imkan vermelidir.
- 4-Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik Kaplamalı 3 adet tel raf bulunmalıdır.
- 5-Dolap 0 C / + 15 C derece aralığında çalışmalı ve +4 dereceye set edilmiş olmalıdır.
- 6-Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmalıdır.
- 7-Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
- 8-Dolap soğutma evaporatörünün verimliliği korumak için tam otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
- 9-Dolap kabin içi aydınlatması led ile gerçekleşmelidir.
- 10-Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikroişlemcili dijital kontrol paneli olmalıdır. .Ancak yetkili kişilerin ulaşmasını sağlayan şifreyle sisteme giriş yapılabilmelidir. Bu sistem son 30 güne ait ısı bilgilerini ekran üzerinden izlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 11-Dolap üzerinde sıcaklık bilgilerini istenildiğinden bilgisayar ortamına aktarılmasına sağlayan USB çıkışı olmalıdır. Bu USB sistemi 10 yıl süreyle geçmiş ısı kayıtlarını alma imkanı sağlamaktadır.
- 12-Dolap üzerindeki USB sistemi ile ısı değerleri bilgisayar ortamına Excel formatı şeklinde kaydedilebilmelidir.
- 13-Dolap üzerinde harici sensor bağlantı yeri olmalıdır.
- 14-Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0,1 derece hassiyetle ölçüm yapabilmelidir.
- 15-Elektronik kart üzerinde harici sensor ve dolap derecelerine eşleşmesi için sensor ayarı yapılabilmelidir.
- 16-Cihaz kontrol panelinde ,otomatik şarj edilen akümülatör sistemi olmalıdır. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.
- 17-Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklığı aşıldığında , Dolabın kapısı açık kaldığında, Elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir.
- 18-Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi OZON tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir.
- 19-Dolabın soğutma sistemi bakır borulu , Alüminyum yaprak evaporatörlü fanlı soğutma sistemi şeklinde olmalıdır.(Roll bond evap şeklinde olmamalıdır.)
- 20-Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet sabit ve iki adet stoplu tekerlek bulunmaktadır.
- 21-Dolap 2 yıl garanti süresine ve garanti süresi sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti mukabilinde yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Üretici firmanın Türkiye genelinde en az 50 noktada yetkili servisi bulunmalı ve servis bilgisi liste halinde verilmelidir.
- 22-Dolaplaba kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmelidir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal dökümleri hata kodları alınabilmektedir.
- 23-Dolabın ISO 9001:2008,TSE hizmet yeterlilik , EC Sertifikaları olmalıdır..Dolabın üzerinde CE ve Barkodu bulunmalıdır.

